

## Gaines air chaud



Gaine en polyamide - pour une stérilisation à la chaleur sèche jusqu'à 180 °C

- Constituée d'un film en polyamide thermorésistant transparent.
- Peut être scellée avec du ruban ou une soudeuse à impulsions.

Article	Largeur	Longueur	Soufflet	Unité d'emballage
HR39	50	200000		5
HR40	75	200000		4
HR41	100	200000		3
HR42	150	200000		2
HR43	200	200000		1
HR44	250	200000		1